

Ładowarka BC-16

Zewnętrzna ładowarka do baterii BU-11 i BU-16

- Ładuj baterie BU-11 i BU-16 poza spawarką
- Mała, mieści się w walizce spawarki
- Zasilacz ADC-16 T-72 AC/DC



	SPECYFIKACJA
Rodzaj Baterii	BU-11, BU-11S oraz BU-16
Czas ładowania BU-16	Średnio 4.5h od pełnego rozładowania
Zasilanie AC	100-240V ac, 50/60Hz z adapterem Sumitomo ADC-16 AC
Środowisko	0°C do 40°C, wilgotność ≤ 95% bez kondensacji
Przechowywanie	-40°C do +80°C, wilgotność ≤ 95% bez kondensacji (Tylko BU-16, bez baterii)
Wymiary	141mm x 60mm x 36mm, 350g
Wskaźnik ładowania	Tak, dioda LED

	Zamówienie
BC-16	Numer: TA015PD0073 - Nie zawiera baterii ani adaptera AC
ADC-16	Numer: TA015PD0064 – Nie zawiera kabla zasilającego